

BUKA U TERENSKOM VOZILU

Djuro Borak, Zrnić Dmitar¹

¹Institut IMR-a u Beogradu

UVOD

Poznato je da je nivo buke u kabini odnosno karoseriji jednog motornog vozila u značajnoj mjeri određen jačinom i veličinom aktivnih zvonačnih izvora tokom kretanja vozila u uslovima eksploatacije. Pod aktivnim izvorima se, pre svega, podrazumevaju: motor SUS, usisni i izdguni sistem, transmisija, pneumatički, karoserija vozila, optrajuvanje vazduha oko vozila i dr. Dosadašnja istraživanja su bila usmerena na akustičku obradu kabine kao i smanjenje akustičke snage pojedinih izvora. U ovom zadnjem slučaju eliminirani su pojedini dominantni uticaji tih izvora ili je pravljena posebna akustička obrada oko tih izvora (tzv. kapsuliranje). Na taj način postignuti su određeni rezultati. Međutim, kako su se i dozvoljeni nivoi (propisani relevantnim zakonima ECE, ISO) smanjivali to su i ta rešenja bila relativizovana. Da bi prevazili tako nastali problem proizvodjač motornih vozila su bili prinudjeni da se uključe u kompleksno istraživanja kako nastanka tako i prenosa odnosno efikasnog prigušenja buke. Pri tom se pred istraživačima i konstruktorima postavlja nepostesan zadatak, a to je da se na jednostavan, ekonomski opravdan, u praksi izvodljiv način smanji akustička energija koju proizvodi motorno vozilo do ispod nivoa štetnog uticaja na čoveka i okolinu.

NAČIN ISPITIVANJA

Predmet istraživanja buke vozila, kako je rečeno, je novo terensko vozilo IMR-a TARA 4x4. Vozilo TARA 4x4 je kombi vozilo nosivosti 750 kg ukupne težine 3050 kg. Maksimalna brzina je 105 km/h. Dimenzije korisnog prostora 2400x1700x1350mm. U vozilo je ugrađen dizel motor IMR-S54/V, 56,5 kW/4200 min, menjač IMR - 180 Nm, razvodnik pogona DMB-4, glavni prenisići IMR-a, i pneumatički 245-16. Karoserija je limena zatvorena koja je preko gumenih oslonaca vezana za kruti okvir vozila. Kabina je obradjena na način kako je to predviđeno odnosno krov i stанице su obloženi sunđerom 10 mm i presvučeni skajjem. Pod je obradijan sa bituminskim trakama smeštenim u glijove debeline 2mm a preko toga gumenom rebrastom prostirkom od 3 mm. Poklopac iznad motorskog prostora je iznutra obložen sunđerom debeline 20 mm. Blatobrani su neobloženi.

Za utvrđivanje mesta prodora zvuka od izvora koristi se metod merenja intenziteta zvuka.

Za sprovođenje praktičnih merenja u kabini vozila TARA 4x4 bilo je neophodno izvršiti detaljne pripreme

za merenja intenziteta zvuka. U vezi sa tim izabrane su odgovarajuće površine koje su od interesa za posmatranje. To su pre svega poklopac motora. Merenja su obavljena u režimu rada vozila koji odgovara režimu 80% od maksimalne brzine u zadnjem stepenu preosna. Pri tom se vozilo kretalo po ravnom asfaltnom ili betonskom putu, konstantnom brzinom bez spoljnih izvora buke i brzinom vetroa ispod 2 m/s.


REZULTATI ISPITIVANJA

Na canovu dobijenih diskretnih vrednosti za određenu posmatranu površinu moguće je napraviti mapu ekvipotencijalnih linija kojima se formiraju polja intenziteta zvuka u ograničenim vrlo bliskim granicnim podsticajima datog nivoa.

Pomoću ovakvog slikovitog prikaza dobijenih rezultata moguće je uvidjeti zone prodora zvuka u kabini vozila od spoljnih izvora buke, s jedne strane, odnosno, odbijene - reflektovane buke od zidova kabine i drugih prepreka u odabranom pravcu putem usmeranja mikrofona.

ANALIZA REZULTATA

Poklopac motora prikazan je integralno, sl. I. i ima, kao što se vidi, složenu formu. Rezultati merenja prezentirani su u ravnim kao rezivjena površina i a dešavamo tako rezivjenim površinama prikazan je položaj agregata. Dalja analiza vrši će se po ravnim površinama složene konfiguracije primenjene mreže merenja. Gornja površina poklopca, dakle površine iznad motora, pokazuje




Sl. I: Merena površina

u jednačenu emisiju zvučne energije sem u dve male zone i to u zoni usisne grane i zoni iznad ventila (jedna diskretna tačka). Zoni u prednjem delu poklopca pri-padaju negativne vrednosti vektora flukta što govori da, u toj zoni, u pozitivnom smjeru nema aktivnih izvora odnosno, jasno je, da se u ovoj zoni javljaju samo odbijeni talasi. U ovom zadnjem slučaju, međutim, potvrđuje se i valjanost primenjene metode jer u zoni negativnih vektora intenziteta zvuka zaista nema ak-tivnih izvora.

Zadnja gomjina površina je manje ujednačena po pitanju zvučne energije koja dolazi od izvora ispod ove površine. Ovo je razumljivo kada se zna da poklopac u ovom delu ima pad u zadnjoj polovini čime se takže merenja približavaju izvoru buke. Nepravilna slika mape zvučnog intenziteta nivoa 80-83,5 dB(A) je bliže desnoj strani tj. zoni koja je izložena talasu koji dolazi od cevi izduvne grane. Ipak, opšti nivo koji je dobijen kao rezultat uticaja mehaničke buke pre svega menjačkog prenosnika koji je zaista ispod ovog dela poklopca.

Nešrafirana površina ovog dela poklopca ukazuje na emisiju energije negativnog vektora što potvrđuje zonu ispod koje nema aktivnih izvora.

Prednja leva površina poklopca sl. 2 pokazuje zone intenziteta vrlo različitog nivoa. Zona 92,5 - 95 dB(A) pokazuje dominantan uticaj pumpe visokog pritiska sa refleksijom tog uticaja na zadnji deo te površine.



U zoni nešrafirane površine nema pozitivne emisije energije zvuka što se turnači činjenicom da je to zona koja je usmerena na međuprostor poklopca glave motora i gornje površine poklopca. Prednja desna površina prikazuje zone, takođe, različitih nivoa zvučnog intenziteta. Dominantni uticaj ovde predstavlja usisna i izduvna grana i mesto veze izduvne grane i cevi izduvne.

Kod zadnje leve površine pokazuje se zona vrlo visokog nivoa intenziteta 92,5-100 dB(A) osnovne učestanosti od 125-500 Hz što ukazuje na prisustvo buke koje potiče s jedne strane od menjačkog prenosnika a sa druge od pneumatička. Zadnji deo ove površine je nešrafirana što govori da u tom delu nema aktivnih izvora. Kod zadnje desne površine dominantan je uticaj pneumatička, u prednjoj desnoj zoni, a ostali deo površine izložen uticaju izduvne cevi.

ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedenih istraživanja i dobijenih rezultata mogu se dobiti sledeći zaključci:

Primjenjena metoda merenja intenziteta zvuka obezbeđuje dovoljno pouzdane rezultate na bazi kojih se mogu sprovesti valjane analize u rumaćenju mesta prodora zvuka u kabini motornih vozila. Dobijeni rezultati merenja su omogućili formiranje mape ekvipotencijalnih linija intenziteta zvuka poklopca motora.

Na osnovu tako utvrđenih zona moguće je izvrstiti odgovarajući akustičku obradu kabine vozila s jedne strane odnosno uticati na izvore putem konstruktivnih i drugih izmena radi smanjenja dominantnih - vršnih vrednosti intenziteta zvuka.

Izloženim postupcima lokalizacije izvora buke i njihovom kasnijom akustičkom obradom nivo buke u kabini smanjen je sa 86 na 80 dB(A).

LITERATURA

1. Beranek L.L. Noise and Vibration Control, Institute of Noise Control Engineering, Washington, 1988.
2. Janković S. Petrović P. Žrnić D.: Određivanje zvučne snage i dominantnih zvučnih izvora objekta merenjem zvučnog intenziteta (primer motora), Simpozijum MVM, Kragujevac 1992.
3. Petrović P. Janković S. Žrnić D: Praktične primene metode merenja zvučnog intenziteta MVM - 92 Kragujevac 1992. god.

Summary: Measurements of sound energy emission conducted by using the sound intensity identification method enable us to define spots or zones that emit or through which a sound energy hazardous to human health is emitted. To solve the noise problem of an off-road vehicle "TARA" the above method has been applied and noise sources as well as noise penetration zones have been defined. The paper illustrates results obtained by measuring intensity of sound coming from the engine hood.

OFF ROAD VEHICLES' INSIDE NOISE

Djuro Borak, Žrnić Dmilar¹

¹Institut IMR-a u Beogradu